



Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof

Eftersyn:

Tageftersyn – generelt:

Tageftersynet foretages marts/april og oktober/november.
I tilfælde af skader kan en omgående afhjælpning være nødvendig.
Der bør i midlertidig altid foretages en langsigtet vurdering af skaden og dennes afhjælpning.

På taget bør hvert eftersyn indeholde en gennemgang hvor taget efterses for uønsket vegetation. Uønsket vegetation fjernes inklusiv rødder..
Større mængder blade, fjernes sammen med eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, nytårsraketter og lignende.
Brønde og hætter efterses og manglende bladfang og topstykker isættes.
Tagrender og indvendige afløb efterses/renses.

Tageftersyn – Sedumplanter:

Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig plantevækst og nedslidning.
Det vurderes hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler eller andet.

Der efterses for huller i vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal udjævnes/efterfyldes.

Sne på taget er kun et vægtproblem og bør kun fjernes, såfremt der er risiko for den underliggende konstruktion.
Der må **IKKE** anvendes salt/urea eller lignende produkter.

Tagafvandingsanlæg:

Generel vedligeholdelse:

Tagbrønde skal efterses 2 gange årligt – efter løvspring og løvfald.



Drift og vedligeholdelse af Nature Impact Roof

Vedligeholdelse:

Udbedring – Vækstlaget:

Mindre pletter med manglende plantevækst reparerer ved at flytte plantemateriale fra andet sted til pletten. Ved større reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. Det anbefales ved større reparationer at rådfører sig med Nature Impact A/S.

Udbedring – vækstmediet:

Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn skal disse udjævnes/efterfyldes med vækstmedie fra Nature Impact A/S.

Tagafvandringsanlæg:

Generel vedligeholdelse:

Tagbrønde skal efterses 2 gange årligt – efter løvspring og løvfald.

Oprensning som følger:

Ved rengøring af tagbrønde demonteres bladfanget og tagbrøndene renses omhyggeligt for diverse fremmedlegemer såsom blade, kviste, småsten og eventuelt andet, således at udløbet er helt rent for snavs.

Det er vigtigt at bladfanget genmonteres.

Bladfanget presses omhyggeligt på plads i afløbsskålen, så det ikke kan fjernes.

Gødsning:

Der skal gødes 1 gang årligt, ved gennemgangen i marts/april. Taget skal gødes med Multicote langsomvirkende gødning. Ved forkert gødsning kan der ske udvaskning af gødningsstoffer og skader på vegetationen.

Der gødes med 8 måneders Multicote.

Mængde: 2,5 kg./100 kvm.

Udbringning sker bedst med en håndholdt spreader der sikre en ensartet udbringning.

Ved udbringning må tilstødende bygningsdele m.m. ikke rammes.

Ved spørgsmål kontaktes Nature Impact A/S, tlf: +45 65 98 22 23

Færdsel på taget:

Al færdsel på taget bør foregå i blødt fodtøj og med forsigtighed. Undgå at træde på kantinddækninger ved færdsel på taget.

Håndværkere på taget:

Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på andre bygningsdele, bør tagfladen efterses for evt. skader, materialerester etc